


Схемы подключений МТП-500

1. Подключение к прибору **Соната-КЛД**

- установить переключку в положение 2-3 для разъема ХР1;
- установить переключку в положение 1-2 для разъема ХР2;
- вставить штекер в разъем М2;
- провод подключить к контакту К5 разъема ХТ3.



2. Подключение к прибору **Соната-К-120М**

- вставить штекер в разъем МК (XS1);
- провод подключить к контакту «МК ВКЛ» разъема ХТ3.

